


1kW M/Wave Components Diagram



- 1) 단자는 유격 없이 체결할 것
- 2) HVD와 HVC연결선에 반드시 수축Tube씌울 것
- 3) HVC에 전압 인가한 후 반드시 방전 후 단자 접촉 할 것
- 4) MGT와 HVT는 반드시 Fan Cooling 생각할 것
- 5) 각 단자 이물질 유입 없을 것